



## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

### образование

2.2 Виды оказываемых услуг образование и воспитание, уход и присмотр

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная

способность 164

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы 23,1,1у, 82,3, 3у, 24,17,19,87.81,126

Троллейбусы №1, 3,4, 7,11, 15, 15у

\_\_\_\_\_ Маршрутные такси №1,3, 5,6,9,13,15,17,21,22,31,33,36,40,61,81

до остановки «Пятая поликлиника», или до остановки «Сибиряков - Гвардейцев»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»

5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У,)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ; ДЧ-И (Г, У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР

8	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)
---	--------------------	-------------------------------

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ по плану управления образования в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с вышестоящими структурами

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_






(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 30 » мая 2018г.
2. Акта обследования объекта: акта № 3 от « 30 » мая 2018г.
3. Решения рабочей группы по паспортизации ОСИ Приказ № 128/1 от «07» мая 2018г.

Члены рабочей группы:

Заведующая МАДОУ № 83		Е.И. Рыбакова
Заведующая хозяйством		Г.В. Торгунакова
Старший воспитатель		Т.А. Малышева
Старшая медицинская сестра		Т.И. Соколова
Член родительского комитета		Е.С. Жданова

УТВЕРЖДАЮ: Заведующая  
МАДОУ №83  
«Детский сад  
общеразвивающего вида»  
\_\_\_\_\_ Е.И. Рыбакова  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование(вид) объекта **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83 «Детский сад общеразвивающего вида»**
- 1.2 Адрес объекта 650036, **г. Кемерово, ул. Сибиряков – Гвардейцев, 306, 8(384-2) 54-47-70;**
- Сайт** <http://madou83.ucoz.ru/>
- 1.3 Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, **1097,5** кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (**да, нет**); **5363** кв.м
- 1.4 Год постройки здания **1965**, последнего капитального ремонта **1990**г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 01.07.2018**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников, МАДОУ № 83 «Детский сад общеразвивающего вида»**
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) **650036, г. Кемерово, ул. Сибиряков – Гвардейцев, 306**
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11 Вышестоящая организация {наименований) **управление образования администрации г. Кемерово**
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650099, **Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, 54**

2 ***Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)***

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,

- потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образование и воспитание, уход и присмотр
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 164
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы 23,1,1у, 82,3, 3у, 24,17,19,87.81,126

Троллейбусы №1, 3, 4, 7, 11, 15, 15у

Маршрутные такси №1, 3, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 21, 22, 31, 33, 36, 40, 61, 81

до остановки «Пятая поликлиника», или до остановки «Сибиряков - Гвардейцев»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.3.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.3.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.3.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.3.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Вариант организации доступности ОСЩ (формы обслуживания) \*с учетом СП 35- 101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»

6	с нарушениями умственного развития	«А»
---	------------------------------------	-----

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	<b>Все зоны и участки</b>	ремонт (текущий, капитальный)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано  
 / \_\_\_\_\_ / Заведующая МАДОУ № 83 Рыбакова Е.И. 8 (3842)54-47-70  
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующая МАДОУ №83  
«Детский сад  
общеразвивающего вида»  
\_\_\_\_\_ Е.И. Рыбакова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_

Кемеровская область  
г. Кемерово

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1 Наименование(вид) объекта **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83 «Детский сад общеразвивающего вида»**

1.2 Адрес объекта **650036, г. Кемерово, ул. Сибиряков – Гвардейцев, 306, 8(384-2) 54-47-70;**

**Сайт <http://madou83.ucoz.ru/>**

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, **1097,5** кв.м
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (**да, нет**); **5363** кв.м

1.4 Год постройки здания **1965**, последнего капитального ремонта **1990**г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 01.07.2018**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно

Уставу, краткое наименование) **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников, МАДОУ № 83 «Детский сад общеразвивающего вида»**

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) **650036, г. Кемерово, ул. Сибиряков – Гвардейцев, 306**

**2 Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация **Образование и воспитание, уход и присмотр за детьми дошкольного возраста**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.3 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы 23,1,1у, 82,3, 3у, 24,17,19,87.81,126

Троллейбусы №1,3,4, 7,11,15, 15у

\_\_\_\_\_ Маршрутные такси №1,3, 5,6,9,13,15,17,21,22,31,33,36,40,61,81

до остановки «Пятая поликлиника», или до остановки «Сибиряков - Гвардейцев»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.4 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.4.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300м

3.4.2 время движения (пешком) 7 мин

3.4.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.4.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.4.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.4.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.4.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.5 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)	1,2,3	1-17
2	Вход (входы) в здание	ду	3-6	18-20
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)	7-10	26-42

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)	11,12	43-47
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	13.14.15	48-57
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	9,16	58-64
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У,)		10-17

**\*\*У** называется: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности **ОСИ: ДЧ-И (Г, У)**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	<b>Все зоны и участки</b>	ремонт (текущий, капитальный)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ по плану управления образования в рамках исполнения плана управления образования

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ •

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: **требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);  
4.4.5. согласование с общественными  
организациями \_\_\_\_\_  
4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: **не имеется**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 3л.
3. Путей движения в здании на 2л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 6л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте видеорегистратор на 1л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Утвержденные ГИБДД маршруты школьного автобуса – **не имеется**

Руководитель  
рабочей группы Заведующая МАДОУ № 83 Е.И. Рыбакова (Подпись)  
(Должность, Ф.И.О.)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «\_\_»\_\_\_\_\_201 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83**

**«Детский сад общеразвивающего вида»**

**650036 , г. Кемерово, ул. Сибиряков – Гвардейцев, 306**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимой инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
1	Входы на территорию	есть		1-4	1. Отсутствуют доступные элементы информации об объекте	Все	1. Организация доступных элементов информации об объекте.	индивидуальное решение
					1. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей.		1. Монтаж тактильных средств на покрытии пешеходных путей.	
2	Пути движения на территории	есть		5-7	2. Бордюры по краям пешеходных путей: высота менее 0,05 м. или отсутствуют.	К,О,С	1. Монтаж бордюрного камня в соответствии с требованиями.	ремонт (текущий, Капитальный)
					2. Бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью - отсутствуют	К	2. Монтаж бордюрного камня в соответствии с требованиями	
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-

4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	есть		8-17	1. Отсутствуют площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 100 м от входов в общественные здания для МГН	все	1. Организация площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов.	ремонт (текущий, Капитальный)
%	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1,2,3	1-12, 61-66	1. Передвижение МГН по участку к зданию затруднено (разбито асфальто-бетонное покрытие). 2. Информационная поддержка на всех путях движения МГН -отсутствует.	Все	1. Восстановление асфальто-бетонного покрытия. 2. Организация информационной поддержки на всех путях движения МГН. 3. Организация мест отдыха на участке.	ремонт (текущий, капитальный)

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г, У)	1,2,3	1-17	ремонт (текущий, капитальный)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_ 201\_\_ г.

**I Результаты обследования:****1. Входов в здание****муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83****«Детский сад общеразвивающего вида»****650036, г. Кемерово, ул. Сибиряков –Гвардейцев , 306**

№ п/п	Наименование функционально	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	1. Отсутствует лестница	Все	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	—	—	1 .Отсутствует пандус.	Все	1 .Монтаж пандуса.	ремонт (текущий, капитальный)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	3	18	2.3	Все	1.Монтаж козырька водоотвода;  дренажных и водосборных решеток в соответствии с требованиями  2.Реконструкция входной площадки.	ремонт (текущий, капитальный)

2.4	Дверь (входная)	Есть	4	18	<p>1 .Дверь имеет форму, не позволяющую управлять одной рукой - не легкоуправляемая.</p> <p>Крепление двери не соответствует требованиям:</p> <p>на петлях одностороннего действия, но отсутствуют фиксаторы в положениях "открыто" и "закрыто";</p> <p>не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.</p> <p>Порог и перепад высот в дверном проеме:</p> <p>более 0,025 м</p> <p>Полотно двери:</p> <p>нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;</p> <p>отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного</p>	<p>Все</p> <p>К</p> <p>К</p> <p>К</p>	<p>1 .Монтаж входной двери отвечающей требованиям.</p> <p>Монтаж входной двери отвечающей требованиям.</p> <p>Монтаж входной двери отвечающей требованиям.</p> <p>Монтаж входной двери отвечающей требованиям.</p>	ремонт (текущий, капитальный)
2.5	Тамбур	Есть	5	19, 20	<p>1. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки:</p> <p>устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола;</p> <p>ширина просветов их ячеек не более 0,015 м</p>	Все	1. Монтаж дренажных и водосборных решеток.	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	2-5	14-20	<p>1 Отсутствие входа, приспособленного для МГН, с поверхности земли к зданию.</p> <p>2 Отсутствуют выключатели и защищенные розетки на высоте 0,8 м от уровня пола</p>	<p>Все</p> <p>Все</p>	<p>1 .Реконструкция входа.</p> <p>2. Монтаж выключателей и розеток - на высоте 0,8 м от уровня пола</p>	индивидуальное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту' 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход в здание</b>	<b>ДУ</b>	4-7	18-20	ремонт (текущий, капитальный)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



3.3	Пандус(внутри здания)	нет	-	-	-		-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-		-	-
3.5	Дверь	есть	9	37-40	<p>1.Информирующие обозначения помещений не расположены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;</li> <li>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;</li> <li>- отсутствует дублирование рельефными знаками.</li> </ul> <p>2. Крепление двери не соответствует требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на петлях одностороннего действия но отсутствуют фиксаторы в положениях "открыто" и "закрыто";</li> <li>- не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.</li> </ul> <p><b>3.Полотно двери:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударпрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола.</li> </ul>	<p>Все</p> <p>К</p> <p>К</p> <p>К</p>	<p>1.Монтаж входной двери отвечающей требованиям.</p> <p>2. Монтаж входной двери отвечающей требованиям.</p> <p>3Монтаж входной двери отвечающей требованиям.</p>	ремонт (текущий, капитальный)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9	41,42	-	-	-	-



## Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I - зона обслуживания инвалидов.

#### муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83

##### «Детский сад общеразвивающего вида»

##### 650036, г. Кемерово, ул. Сибиряков – Гвардейцев, 306

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	10	43-46	<p><b>1.Свободное пространство:</b> - размеры в плане - менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов).</p> <p><b>2.Зона для самостоятельного разворота инвалида</b> на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре</p> <p><b>3. Подходы к оборудованию и мебели:</b> - менее 0,9 м; - менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)</p> <p><b>4.Высота столов</b> над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах- колясках - более 0,8 м</p>	К  К  К  К	<p>1. Адаптация свободного пространства.</p> <p>2. Адаптация зона для самостоятельного разворота</p> <p>3. Адаптация подходов к оборудованию и мебели</p> <p>4. Адаптация мебели</p>	индивидуальное решение с ТСП

4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	14	47	<p><b>1. Места для инвалидов:</b> в доступной для них зоне зала, не обеспечивается: - полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов, В зальных помещениях есть два рассредоточенных выхода но не приспособлены для прохода МГН.</p> <p><b>2. Меры безопасности</b> у мест или зон для зрителей на креслах-колясках зрительных и лекционных залах (ограда, буферная полоса, поребрик) - отсутствует.</p> <p><b>3. Не</b> расположены места <b>с учетом эвакуации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в зрительных залах</li> <li>- в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей.</li> </ul> <p><b>4. Не</b> установлены системы индивидуального прослушивания: в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами,</p>	Все	<p>1 .Адаптация элементов зала.</p> <p>2. Адаптация элементов зала</p> <p>3. Адаптация элементов зала</p> <p>4. Адаптация элементов зала</p>	индивидуальное решение
-----	----------------------------	------	----	----	--	-----	--	------------------------

					<p>предусматривать <b>не менее 4% кресел</b>.</p> <p>5. Места для лиц с дефектами слуха:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не размещены на расстоянии не более <math>m</math> от источника звука(или)</li> <li>оборудовать специальными персональными приборами усиления звука;</li> <li>- возможно применять в залах индукционный контур;</li> <li>- другие индивидуальные беспроводные устройства;</li> <li>- располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка (возможно, выделение дополнительной зоны для переводчика).</li> </ul>		5. Адаптация элементов зала	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	10,11	43-47	1. Места целевого назначения могут быть универсальными, либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе	все	1. Организация мест целевого назначения в соответствии с требованиями.	<b>индивидуальное решение с ТСР</b>

				вблизи входов). 2. Информирование помещений не расположены: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - отсутствием дублирования рельефными знаками	все	2. Адаптация входной двери отвечающей требованиям.	
--	--	--	--	---	-----	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У)	12,13	43-47	индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **дп-в** - доступно полностью всем; **дп-и** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **дч-в** - доступно частично всем; **дч-и** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ду** - доступно условно, **внд** - недоступно "указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании)**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II - места приложения труда**

**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83**

**«Детский сад общеразвивающего вида» 650036,**

**г. Кемерово, ул. Сибиряков – Гвардейцев, 306**

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	----	----				

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	---	—		

\* указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДГЕ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III - жилые помещения****муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83****«Детский сад общеразвивающего вида»****650036, г. Кемерово, ул. Сибиряков – Гвардейцев 306**

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	----	—				

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	---			

\* указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: \_\_\_\_\_

## Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_ 201\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

#### муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83

#### «Детский сад общеразвивающего вида»

#### 650036, г. Кемерово, ул. Сибиряков – Гвардейцев, 306

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	11	48- 53	<p>1. Отсутствие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двусторонней связью с диспетчером или дежурным,</li> <li>- или кнопкой звонка (в дежурную комнату),</li> <li>- аварийное освещение.</li> </ul> <p>2. <b>Отсутствует Универсальная кабина:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размеры в плане: ширина - 1,65, глубина -1,8,</li> <li>- рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски,</li> <li>- крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</li> </ul> <p>Кабины личной гигиены женщин: размеры в плане - 1,8 на 2,6 м •</p>	Все	<p>1. Монтаж</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двусторонней связи с диспетчером или дежурным,</li> <li>- или кнопки звонка(в дежурную комнату),</li> <li>- аварийного освещения.</li> </ul> <p>2. Монтаж Универсальной кабины</p>	ремонт (текущий, капитальный)
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	13	54, 55				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	12	56, 57				

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	12-14	48-57	<p>1. Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в общественных уборных,</li> <li>- в любых общественных зданиях(при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности и нахождения посетителя в здании 60 мин и более).</li> </ul> <p>2. Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов.</li> </ul> <p>3. Отсутствуют информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;</li> <li>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;</li> <li>- дублирование рельефными знаками</li> </ul> <p>4. Рекомендовано использование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины</li> </ul>	<p>Все</p> <p>Все</p> <p>Все</p>	<p>1. Монтаж Универсальной кабины</p> <p>2. Монтаж элементов доступности в существующих санитарных комнатах.</p> <p>3. Монтаж элементов информации в существующих санитарных комнатах.</p> <p>4. Адаптация слива воды.</p>	ремонт (текущий, капитальный)
--	-------------------------	------	-------	-------	---	----------------------------------	--	-------------------------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	14, 15, 16	48-57	ремонт (текущий, капитальный)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**Рекомендовано использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами).**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_ 201 г.

**1. Системы информации на объекте**

**I Результаты обследования:**

**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83**

**«Детский сад общеразвивающего вида»**

**650036, г. Кемерово, ул. Сибиряков – Гвардейцев, 306**

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категор	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	9	58-64				
6.2	Акустические средства	нет	-	-				
6.3	Тактильные средства	нет	----	---	1 .Отсутствие тактильных элементов информации.	Все	1 .Монтаж тактильных элементов информации.	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Ю, 16	58-64	1 .Системы средств информации и сигнализации об опасности не комплексная (визуальная, звуковая и тактильная) не соответствует ГОСТ Р 51671. 2. Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствует знакам в нормативных документов по стандартизации. Система средств информации зон и помещений не обеспечивает непрерывность		1 .Организация комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности .  2. Соблюдение идентичности знаков и символов.	индивидуальное решение с ТСР

				<p>Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствует знакам в нормативных документов по стандартизации.</p> <p>3. Система средств информации зон и помещений не обеспечивает: непрерывность возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</p>		<p>3.Создание функциональной системы средств информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</p>	индивидуальное решение с ТСП
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	10, 17	58-64	индивидуальное решение с ТСП

один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания  
 Комментарий к заключению:

**Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с**